

**VAL6** Infračervená naftová topidla

# Pohodlnější než kdykoli předtím!



## Palivový filtr

Špinavý filtr způsobuje špatné zapalování nebo špatné spalování



## Tepelný štít

Prasklý nebo zdeformovaný způsobuje nedostatečný tepelný výkon



## Tryska

Ucpaná tryska=špatné zapalování a spalování



UŽIJTE si své topidlo!!

# Prosím, před a po každé topné sezoně zkontrolujte a udržujte své topidlo v dobré kondici!!

Aby byl zajištěn spolehlivý provoz, je třeba díly vyměnit, jakmile se projeví nečistoty a závady.

## Palivový filtr

Nový



Špatný



Replace it!

Pokud je filtr silně znečištěný, pak způsobuje selhání zapalování nebo nedokonalé spalování kvůli nedostatečnému přívodu paliva.

Výměna filtru je doporučena jednou za rok.

## Tepelný štít

Nový



Deformovaný/poškozený



Vyměnit!

Deformovaný nebo poškozený tepelný štít nemůže dost vyzařovat teplo.

Způsobuje nízkou tepelnou účinnost.

## Palivová tryska



Pokud je tryska ucpaná, způsobí to během provozu vynechání zapalování nebo zastavení spalování. Doporučuje se výměna trysky jednou za jeden nebo dva roky.

## Čerpadlo



Pokud je čerpadlo ucpané, způsobí to i během provozu vynechání zapalování nebo zastavení spalování.

**Životnost dílů závisí na prostředí použití na kvalitě paliva.  
Proto může dojít k opotřebení dříve, než je předpokládaná doba používání.**

Prosím kontaktujte svého prodejce pokud máte nějaké dotazy ohledně servisu a údržby.

\*Prosím, zkontrolujte každý díl pro své topidlo.

\*Seznam dílů je na našich webových stránkách.

<https://www.shizuoka-seiki.co.jp/english/>

Výrobce:

**Shizuoka Seiki Co., Ltd.**

4-1 Yamana-cho, Fukuroi-shi, Shizuoka-ken 437-8601 JAPAN

Phone: +81-538-23-3990 Fax: +81-538-23-3192

E-mail: [international@shizuokaseiki.com](mailto:international@shizuokaseiki.com)